

Waga osobowa 100/200 kg

Symbol

wm-os-100/200



Wagi przeznaczone są do ważenia pacjentów w placówkach służby zdrowia oraz gabinetach lekarskich. Za pomocą wzrostomierza można zmierzyć wzrost pacjenta w zakresie do 2 m.

Posiadają miernik wagowy PUE C/31 z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Wagi zasilane napięciem sieciowym lub akumulatorowym.

Obciążenie maksymalne	100/200 kg
Dokładność odczytu	50/100 g
Zakres tary	-200 kg
Temperatura pracy	0° - +40 °C
Sygnal wyjściowy	RS 232
Zasilanie	230V AC, 50Hz / 11V AC i akumulatorowe
Czas pracy na akumulatorach	35 godzin (średni czas)
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)